

**Zápisnica z obhliadky a stanovenie rozsahu na Dodanie, uvedenie do prevádzky mostový žeriav 3 t
v RD Nové Zámky, veľká rotunda, dielňa umyvárka súčiastok**

Názov stretnutia	Obhliadka na základe vyhlásenej OVS ID2749_NZ02-2026 Dodanie, uvedenie do prevádzky mostový žeriav 3 t s diaľkovým ovládaním vrátane vykonania všetkých predpísaných skúšok a revízií v zmysle zákona NS SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach v platnom znení a Vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 Z. z. o UTZ a určených činnostiach na UTZ				
Miesto stretnutia	PUaO ŽKV NZ	Dátum	16.6.2026	Čas	8:00- 12:00

I. Prítomní

	Zástupca za ZSSK a. s.- p. Mrvák
--	----------------------------------

II. Predmet porady

P. č.	Program stretnutia:
	Obhliadka miesta pôvodného 2 000 kg mostového žeriavu na pracovisku PUaO ŽKV NZ- veľká rotunda, v dielni umyvárky súčiastok. Doplňujúce otázky uchádzačov Záver

III. Priebeh stretnutia

1.	Obhliadka pôvodného mostového žeriavu 2 000 kg v RD NZ Uchádzači na obhliadku chodili postupne vo vymedzenom čase obhliadky. Pre vlastnú potrebu sa oboznámili s dokumentáciou pôvodného mostového žeriavu a premerali si parametre žeriavovej dráhy. Uchádzači boli upozornení, že musia: dodať dokumentáciu a vykonať skúšky a revízie v zmysle zákona NS SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach v platnom znení a Vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 Z. z. o UTZ a určených činnostiach na UTZ. 2. Doplnujúce otázky uchádzačov Otázka: Je potrebné vymeniť starý lanový kladkostroj o nosnosti 2000 kg za nový a to o nosnosti 3 000 kg, nakoľko je statický posudok pôvodnej žeriavovej dráhy na nosnosť mostového žeriavu na 2 000 kg ? <i>Odpoveď ZSSK- Nie, nie je to potrebné. Na základe preverenia technologických potrieb údržby a opráv ŽKV v predmetnom priestore je nosnosť 2 000 kg postačujúca.</i> <i>S ohľadom na limit statického posudku žeriavovej dráhy (2 000 kg) obstarávateľ upravuje pôvodnú požiadavku uvedenú vo Výzve na účasť ID 2749. Od uchádzačov požaduje naceniť elektrický lanový kladkostroj s novým parametrom nosnosti 2 000 kg s diaľkovým ovládaním na existujúcej žeriavovej dráhe v hale „Rotunda Rušňového depa Nové Zámky“ v tomto rozsahu:</i> <i>- kladkostroj so závesným ovládačom stahl SH 3005-25 4/1/L2 (nosnosť 2 000 kg) oproti pôvodne uvedenému kladkostroju stahl SH 3008-20 4/1/L2 (nosnosť 3 000kg).</i> <i>Všetky ostatné technické parametre a podmienky uvedené vo Výzve na účasť ID 2749 zostávajú nezmenené a je potrebné ich dodržať.</i> Otázka: Je potrebné vymeniť hlavný vypínač žeriavu <i>Odpoveď: Áno ,v rámci montáže je potreba dodať nový hlavný vypínač žeriavu.</i> O uvedených skutočnostiach boli informovaní všetci uchádzači. 3. Záver
----	---

	Po zistení skutkového stavu a vyjasnení otázok sa uchádzači vyjadrili, že sú oboznámení s objektom obhliadky, technickými parametrami a rozsahom prác na 1A 3t mostový žeriav na pôvodnej žeriavovej dráhe a súhlasia so zápisom.
--	---

IV. Zapísal

Meno a priezvisko	Funkcia	Číslo telefónu	Podpis
Jozef Mrváň	Správca majetku STZ	0904 775 280	